産業廃棄物最終処分場　擁壁等・浸出液処理設備の点検記録結果

更新日：2026年10月1日

点検結果　　○:正常　×:問題あり　ー:地中にあり点検出来ず　　※平成29年7月3日「点検月日」「壁・路面等」「開渠等」点検項目追加

年	月	点検月日	擁壁等	浸出液処理設備	壁・路面等	開渠等	備考 (その他特記事項・実施した措置(年月日)等)
2026年	1	1月5日	ー	○	○	○	
	2	2月2日	ー	○	○	○	
	3	3月2日	ー	○	○	○	
	4	4月1日	ー	○	○	○	
	5	5月7日	ー	○	○	○	
	6	6月1日	ー	○	○	○	
	7	7月1日	ー	○	○	○	
	8	8月3日	ー	○	○	○	
	9	9月1日	ー	○	○	○	
	10	10月1日	ー	○	○	○	
	11						
	12						
2025年	1	1月6日	ー	○	○	○	
	2	2月3日	ー	○	○	○	
	3	3月3日	ー	○	○	○	
	4	4月1日	ー	○	○	○	
	5	5月7日	ー	○	○	○	
	6	6月2日	ー	○	○	○	
	7	7月1日	ー	○	○	○	
	8	8月1日	ー	○	○	○	
	9	9月1日	ー	○	○	○	
	10	10月1日	ー	○	○	○	
	11	11月4日	ー	○	○	○	
	12	12月1日	ー	○	○	○	
2024年	1	1月9日	ー	○	○	○	
	2	2月1日	ー	○	○	○	
	3	3月1日	ー	○	○	○	
	4	4月1日	ー	○	○	○	
	5	5月7日	ー	○	○	○	
	6	6月3日	ー	○	○	○	
	7	7月1日	ー	○	○	○	
	8	8月1日	ー	○	○	○	
	9	9月2日	ー	○	○	○	
	10	10月1日	ー	○	○	○	
	11	11月1日	ー	○	○	○	
	12	12月2日	ー	○	○	○	
2023年	1	1月5日	ー	○	○	○	

産業廃棄物最終処分場　擁壁等・浸出液処理設備の点検記録結果

更新日：2026年10月1日

点検結果　　○:正常　×:問題あり　ー:地中にあり点検出来ず　　※平成29年7月3日「点検月日」「壁・路面等」「開渠等」点検項目追加

年	月	点検月日	擁壁等	浸出液処理設備	壁・路面等	開渠等	備考 (その他特記事項・実施した措置(年月日)等)
	2	2月1日	－	○	○	○	
	3	3月1日	－	○	○	○	
	4	4月3日	－	○	○	○	
	5	5月8日	－	○	○	○	
	6	6月1日	－	○	○	○	
	7	7月3日	－	○	○	○	
	8	8月1日	－	○	○	○	
	9	9月1日	－	○	○	○	
	10	10月2日	－	○	○	○	
	11	11月1日	－	○	○	○	
	12	12月1日	－	○	○	○	
2022年	1	1月5日	－	○	○	○	
	2	2月1日	－	○	○	○	
	3	3月1日	－	○	○	○	
	4	4月1日	－	○	○	○	
	5	5月9日	－	○	○	○	
	6	6月1日	－	○	○	○	
	7	7月1日	－	○	○	○	
	8	8月1日	－	○	○	○	
	9	9月1日	－	○	○	○	
	10	10月3日	－	○	○	○	
	11	11月1日	－	○	○	○	
	12	12月1日	－	○	○	○	
2021年	1	1月5日	－	○	○	○	
	2	2月1日	－	○	○	○	
	3	3月1日	－	○	○	○	
	4	4月1日	－	○	○	○	
	5	5月6日	－	○	○	○	
	6	6月1日	－	○	○	○	
	7	7月1日	－	○	○	○	
	8	8月2日	－	○	○	○	
	9	9月1日	－	○	○	○	
	10	10月1日	－	○	○	○	
	11	11月1日	－	○	○	○	
	12	12月1日	－	○	○	○	
2020年	1	1月6日	－	○	○	○	
	2	2月3日	－	○	○	○	

産業廃棄物最終処分場　擁壁等・浸出液処理設備の点検記録結果

更新日：2026年10月1日

点検結果　　〇:正常　×:問題あり　ー:地中にあり点検出来ず　　※平成29年7月3日「点検月日」「壁・路面等」「開渠等」点検項目追加

年	月	点検月日	擁壁等	浸出液処理設備	壁・路面等	開渠等	備考 (その他特記事項・実施した措置(年月日)等)
	3	3月2日	－	〇	〇	〇	
	4	4月1日	－	〇	〇	〇	
	5	5月7日	－	〇	〇	〇	
	6	6月1日	－	〇	〇	〇	
	7	7月1日	－	〇	〇	〇	
	8	8月3日	－	〇	〇	〇	
	9	9月1日	－	〇	〇	〇	
	10	10月1日	－	〇	〇	〇	
	11	11月2日	－	〇	〇	〇	
	12	12月1日	－	〇	〇	〇	
2019年	1	1月8日	－	〇	〇	〇	
	2	2月1日	－	〇	〇	〇	
	3	3月1日	－	〇	〇	〇	
	4	4月1日	－	〇	〇	〇	
	5	5月7日	－	〇	〇	〇	
	6	6月3日	－	〇	〇	〇	
	7	7月1日	－	〇	〇	〇	
	8	8月1日	－	〇	〇	〇	
	9	9月2日	－	〇	〇	〇	
	10	10月2日	－	〇	〇	〇	
	11	11月1日	－	〇	〇	〇	
	12	12月3日	－	〇	〇	〇	
平成30年	1	1月9日	－	〇	〇	〇	
	2	2月1日	－	〇	〇	〇	
	3	3月1日	－	〇	〇	〇	
	4	4月2日	－	〇	〇	〇	
	5	5月7日	－	〇	〇	〇	
	6	6月1日	－	〇	〇	〇	
	7	7月2日	－	〇	〇	〇	
	8	8月1日	－	〇	〇	〇	
	9	9月3日	－	〇	〇	〇	
	10	10月1日	－	〇	〇	〇	
	11	11月1日	－	〇	〇	〇	
	12	12月3日	－	〇	〇	〇	
平成29年	1		－	〇			
	2		－	〇			

産業廃棄物最終処分場　擁壁等・浸出液処理設備の点検記録結果

更新日：2026年10月1日

点検結果　　○：正常　×：問題あり　－：地中にあり点検出来ず　　※平成29年7月3日「点検月日」「壁・路面等」「開渠等」点検項目追加

年	月	点検月日	擁壁等	浸出液処理設備	壁・路面等	開渠等	備考 （その他特記事項・実施した措置(年月日)等）
	3		－	○			
	4		－	○			
	5		－	○			
	6		－	○			
	7	7月3日	－	○	○	○	
	8	8月1日	－	○	○	○	
	9	9月1日	－	○	○	○	
	10	10月2日	－	○	○	○	
	11	11月1日	－	○	○	○	
	12	12月1日	－	○	○	○	
平成28年	1		－	○			
	2		－	○			
	3		－	○			
	4		－	○			
	5		－	○			
	6		－	○			
	7		－	○			
	8		－	○			
	9		－	○			
	10		－	○			
	11		－	○			
	12		－	○			
平成27年	1		－	○			
	2		－	○			
	3		－	○			
	4		－	○			
	5		－	○			
	6		－	○			
	7		－	○			
	8		－	○			
	9		－	○			
	10		－	○			
	11		－	○			
	12		－	○			
平成26年	1		－	－			浸出液処理設備の復旧完了(平成26年1月31日)
	2		－	○			

産業廃棄物最終処分場　擁壁等・浸出液処理設備の点検記録結果

更新日：2026年10月1日

点検結果　　○:正常　×:問題あり　ー:地中にあり点検出来ず　　※平成29年7月3日「点検月日」「壁・路面等」「開渠等」点検項目追加

年	月	点検月日	擁壁等	浸出液処理設備	壁・路面等	開渠等	備考 (その他特記事項・実施した措置(年月日)等)
	3		－	○			
	4		－	○			
	5		－	○			
	6		－	○			
	7		－	○			
	8		－	○			
	9		－	○			
	10		－	○			
	11		－	○			
	12		－	○			
平成25年	1		－	－			
	2		－	－			
	3		－	－			
	4		－	－			
	5		－	－※			
	6		－	－			※【放流水:平成24年5月13日 採取分】「SS値」高め ⇒ 引き続き原因調査 及び 対策検討を継続し、次月以降も経過観察とした。 （平成25年6月6日）
	7		－	－			
	8		－	－			
	9		－	－			
	10		－	－			
	11		－	－			
	12		－	－			
平成24年	1		－	－			
	2		－	－			
	3		－	－			
	4		－	－			
	5		－	－※			
	6		－	－			※【放流水:平成24年5月17日 採取分】「SS値」高め ⇒ 引き続き原因調査 及び 対策検討を継続し、次月以降も経過観察とした。 （平成24年6月4日）
	7		－	－			
	8		－	－※			
	9		－	－			※【放流水:平成24年8月21日 採取分】「SS値」高め ⇒ 引き続き原因調査 及び 対策検討を継続し、次月以降も経過観察とした。 （平成24年9月12日）
	10		－	－			
	11		－	－			
	12		－	－			
平成23年	4		－	－			
	5		－	－			

産業廃棄物最終処分場　擁壁等・浸出液処理設備の点検記録結果

更新日：2026年10月1日

点検結果　　〇:正常　×:問題あり　ー:地中にあり点検出来ず　　※平成29年7月3日「点検月日」「壁・路面等」「開渠等」点検項目追加

年	月	点検月日	擁壁等	浸出液処理設備	壁・路面等	開渠等	備考 (その他特記事項・実施した措置(年月日)等)
	6		－	－			
	7		－	－※			
	8		－	－※			※【放流水：平成23年7月21日 採取分】「SS値」高め ⇒ 原因調査するも異常が発見されず、次月の経過観察とした。 （平成23年8月8日）
	9		－	－			※【放流水：平成23年8月24日 採取分】「SS値」高め ⇒ 前月より継続しているため、再度原因調査 及び 対策を検討すると共に、 次月以降も経過観察とした。（平成23年9月20日）
	10		－	－※			
	11		－	－			※【放流水：平成23年10月27日 採取分】「SS値」高め ⇒ 再度原因調査 及び 対策を検討すると共に、次月以降も経過観察とした。 （平成23年11月24日）
	12		－	－			